

УГЛОБРАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ



Пластина углообразная
 $\angle 135^\circ$



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0 / 4,5

6.135.030.03		L клинка 30 мм, диаф.часть 35x12x2,5 мм, 3 отв. (под винты 3,5/4,0 мм)
6.135.035.03		L клинка 35 мм, диаф.часть 35x12x2,5 мм, 3 отв. (под винты 3,5/4,0 мм)
6.135.040.03		L клинка 40 мм, диаф.часть 45x12x3 мм, 3 отв. (под винты 4,5/4,0 мм)
6.135.140.03		L клинка 40 мм, диаф.часть 45x15x3 мм, 3 отв. (под винты 4,5/4,0 мм)
6.135.045.03		L клинка 45 мм, диаф.часть 50x15x3 мм, 3 отв. (под винты 4,5/4,0 мм)
6.135.055.04		L клинка 55 мм, диаф.часть 75x15x4 мм, 4 отв. (под винты 4,5/4,0 мм)






Пластина углообразная ∠ 110 °



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0 / 4,5

6.110.020.02		L клинка 20 мм, диаф.часть 25x10x2 мм, медиализация 5	3 отв. (под винты 3,5/4,0 мм)
6.110.120.02		L клинка 20 мм, диаф.часть 25x11x2 мм, медиализация 5	3 отв. (под винты 3,5/4,0 мм)
6.110.025.02		L клинка 25 мм, диаф.часть 25x10x2 мм, медиализация 5	3 отв. (под винты 3,5/4,0 мм)
6.110.030.025		L клинка 30 мм, диаф.часть 30x10x2,5 мм, медиализация 7	3 отв. (под винты 3,5/4,0 мм)
6.110.035.025		L клинка 35 мм, диаф.часть 35x10x2,5 мм, медиализация 7	3 отв. (под винты 3,5/4,0 мм)



6.110.130.025		L клинка 30 мм, диаф.часть 35x12x2,5 мм, медиализация 7	3 отв. (под винты 3,5/4,0 мм)
6.110.045.03		L клинка 45 мм, диаф.часть 45x12x3 мм, медиализация 8	3 отв. (под винты 4,5/4,0 мм)
6.110.050.03		L клинка 50 мм, диаф.часть 50x14x3 мм, медиализация 8	4 отв. (под винты 4,5/4,0 мм)
6.110.145.03		L клинка 45 мм, диаф.часть 50x15x3 мм, медиализация 8	4 отв. (под винты 4,5/4,0 мм)
6.110.055.03		L клинка 55 мм, диаф.часть 55x15x3 мм, медиализация 10	3 отв. (под винты 4,5/4,0 мм)
6.110.060.04		L клинка 60 мм, диаф.часть 70x15x4 мм, медиализация 12	4 отв. (под винты 4,5/4,0 мм)

Пластина углообразная ∠ 110 °



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0 / 4,5

